

Návod k použití:

GREY LIGHT LINE

Přípravek pro patinování /"světlé šedění"/ předmětů za studena, vyrobených z oceli, železa a litiny. Je určen k vytvoření vzhledu povrchu „staré oceli“ (napodobení přirozené patiny starých železných součástí) na nových součástkách vyrobených z oceli, železa a litiny. Tímto přípravkem lze například na nových nebo opravovaných částí zbraní jako jsou baskule, lůžka hlavní, zámkové desky, kohouty, spouště, lučičky, šroubky, apod. vytvořit světle šedé zabarvení povrchu a tím dosáhnout vzhledu povrchu „staré oceli“ nebo upravit povrch celých zbraní tak, aby měly vzhled historických zbraní s povrchovou úpravou „šedého fosfátu“. Přípravkem lze i případně patinovat barevné kovy a stříbro (na světlejší odstín patiny). Použitím přípravku GREY LIGHT LINE se nevyvolají žádné změny v rozměrech nebo strukturách materiálu.

PRACOVNÍ POSTUP:

Ocelovou, železnou nebo litinovou součástku (která se má „našedit“) dobře očistit a odmastit. Vhodné je i osmirkování smirkovým plátnem, aby se odstranila koroze a zbytky případné původní povrchové úpravy (drsnot smirkového plátna zvolit podle toho, jaký má být konečný vzhled povrchu). Pro odmaštění povrchu použít odmašťovací prostředky (např. líh, technický benzín, aceton, atd.). Vhodné je i po tomto odmaštění ještě přetřít čistou plochu hadříkem s plavenou křídou a následně čistým suchým hadříkem, (Pozn.: Plavená křída nasaje do sebe zbytek mastnoty i s organickým rozpouštědlem a následně se tato křída dalším čistým hadříkem setře pryč z povrchu, čímž se plocha stoprocentně připraví na povrchovou úpravu a zabrání se tím vzniku případných „map“ v „našeděném“ povrchu. Plavená křída je běžně k dostání v drogeriích.) Pak přípravek pro „světlé šedění“ nanášet na očištěnou plochu hadříkem (vhodné je použít rukavice, protože přípravek obsahuje kyselinu dusičnou). Opakovaným přetíráním vytvořená šed' ještě mírně ztmavne. Po zaschnutí ihned „našeděnou“ plochu opláchnout vodním mýdlovým roztokem (aby se odstranilo kyselé prostředí) a následně čistou vodou, vysušit (např. čistým suchým hadříkem) a přetřít dalším hadříkem navlhčeným obyčejným olejem - bez aditiv ! (např. kompresorovým, transformátorovým, strojním, aj.) nebo konzervovat vhodným konzervačním prostředkem na bázi vosku nebo oleje (vosk nebo olej vytlačí z porů vodu a šed' se zvýrazní).

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ:

- Může způsobit poleptání očí a kůže (obsahuje kyselinu dusičnou)!
- Zdraví škodlivý při požití!
- Nejezte, nepijte a nekuřte při práci.
- Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

PRVNÍ POMOC:

Všeobecně: V případě otravy nebo poleptání, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch.

Při zasažení pokožky: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal, etiketu nebo bezpečnostní list.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Případný sediment v lahvičce přípravku není na závadu.

LIKVIDACE PŘÍPADNÝCH ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU A OBALU:

Zředit vodou a smíchat s vápenným mlékem. Se vzniklým odpadem nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Prázdné obaly vymýt a dát do kontejneru pro separovaný odpad – plasty.

Vyrábí: fa LUNDA
Provozovna:
K očnímu 958
742 66 Štramberk